



Základní antikoroziční nátěr

Ochrana proti korozi na bázi syntetických pryskyřic

Antikoroziční nátěr pro základní nátěry a mezivrstvy na všechny železné a ocelové prvky v interiéru i exteriéru, jako jsou potrubí, ocelové dveře, balkonové mříže a teplovodní radiátory.



Popis produktu

Popis produktu

- Pro železo a ocel
- Pro interiér i exteriér
- S obsahem rozpouštědla, neobsahuje aromatické látky
- S aktivními pigmenty proti korozi
- Velmi dobrá přilnavost
- Teplotní odolnost do cca 90 °C

Druh pojiva

Alkydová pryskyřice, Alkydová pryskyřice Thix

Stupeň lesku

Mat

Barevný odstín

Světle šedá, Bílá

Velikost balení

0,375l / 0,75l

Hustota

Cca 1,43 g/cm³, dle odstínu

Zpracování

Způsob aplikace

Zpracování štětcem nebo válečkem.

Natírání: Při práci se štětcem používejte speciální lakovnické štětce s umělými nebo smíšenými štětinami.

Aplikace válečkem: Při aplikaci válečkem používejte váleček s pěnovou vrstvou. Příp. pro nanášení použijte váleček s krátkým vlasem a následně pro vyhlazení váleček s pěnou s jemnými póry.

Systémová skladba

Připravte správně podklad - viz kapitola „Podklady a jejich příprava“.
Pro dostatečnou ochrannou funkci naneste minimálně 2 vrstvy.

Pracovní teplota

Teplota natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání nesmí být nižší jak +5°C .

Instrukce pro zpracování

- Před použitím dobře promíchejte.
- Mezi nátěry dodržujte dostatečnou dobu schnutí.
- Příliš silné vrstvy, jakož i příliš krátký čas schnutí mezi nátěry mohou vést k pokrčení povrchu laku a prodlouženému času schnutí.
- Během zpracování a schnutí v interiéru zabezpečte dostatečné větrání.

Spotřeba

Cca 100 ml/m² na jednu vrstvu. Spotřeba se může lišit v závislosti na savosti podkladu a způsobu aplikace. Přesnou spotřebu doporučujeme ověřit aplikací na zkušební plochu.

Ředění

Produkt je připravený k použití. Používejte v neředěném stavu.

Doba schnutí

Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti:

Suchý na povrchu po cca 4 – 6 hodinách

Přetíratelný po cca 12 hodinách

Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se tyto časy mění.

Čištění nářadí

Nářadí ihned po použití očistěte pomocí důfa Nitro-Universalverdünnung nebo čističem štětců.

Obecné informace

- Není vhodný jako konečný nátěr. Je nutné přetření vhodným finálním nátěrem.
- Vznik zápachu během aplikace a schnutí je typický pro nátěrové systémy na bázi rozpouštědel a nepředstavuje vadu výrobku.
- Je třeba dodržovat technické listy produktů uvedených v tomto návodu.
- K docílení dlouhé životnosti nátěru by se měl nátěr minimálně 1x za rok zkontrolovat ohledně případného poškození. Poškození musí být profesionálně odstraněno.
- Z důvodu typického zápachu pro laky na bázi rozpouštědel, doporučujeme použít na velké plochy v interiérech laky na vodní bázi.
- Vzhledem k různorodosti podkladů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné v některých případech před aplikací vytvořit zkušební plochu.

Podklady a jejich příprava

Podklad

Všechny uvedené základní nátěry jsou vhodné pro aplikaci. V závislosti na požadavcích je možné použít i jiné základní nátěry. Informace k přípravě podkladu v následující tabulce.

Podklad musí být čistý, suchý, nosný, zbavený všech separačních vrstev a musí odpovídat aktuálním způsobům pro úpravy podkladu. Je nutné dodržovat aktuální předpisy pro provádění malířských a lakýrnických prací.

Podklad	Stav podkladu/příprava	Základní nátěr
Staré nátěry	Staré nátěry ohrubejte a podle potřeby je zbavte tuku.	Bez nutnosti základního nátěru
	Odstranit staré nedržící nátěry, poté podklad připravit na následnou úpravu.	
Železo/ocel	Mechanicky odstraňte rez, válcovací kůru, okuje a zbytky po svařování, dokud není vidět kovově lesklý povrch. Navíc by se měly zaoblit ostré hrany a otřepy.	OBI Základní antikorozní nátěr

Upozornění k produktu

Složení dle VdL

Alkydová pryskyřice, Alkydová pryskyřice Thix, anorganické pigmenty, Titanová běloba, Antikorozní pigmenty, Uhlíčitán vápenatý, Křemičitany, Alifatické látky, glykoly, Filmotvorné prostředky, Aditiva, Činidla zabraňující odlupování, Látky urychlující schnutí

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Označení najdete v listu bezpečnostních údajů.

GISCODE

BSL40

VOC-bezpečnostní instrukce

EU-limit pro tento produkt (Kat. A/i): 500g/l (2010).
Tento produkt obsahuje max. <390 g/l VOC.

Skladování

Vždy v suchu, chladu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené.

Likvidace

Nevypouštějte do kanalizace nebo vodních toků. Zabraňte úniku do spodní vody/půdy. Likvidace v souladu s úředními předpisy. Za účelem recyklace odevzdejte pouze zcela prázdné obaly. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v rámci komunálního odpadu, kapalně zbytky materiálu likvidujte na základě dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu. Kód odpadu AVV: 080111

Další bezpečnostní pokyny

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zpracování produktu nejezte, nepijte a nekuřte. Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání.

Technický servis

Telefon výrobce: 00490 800 6333 3782

Email: anwendungstechnik@meffert.com

Telefon dodavatele: 00420 800 156 612

Email: meffert@meffert.cz

Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektovým podmínkám nezbavuje informace v tomto technickém listu uživatele povinnosti vyplývající z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.

Meffert ČR
s.p.a. s r.o.

Meffert ČR spol. s r. o.
Do Čertous 2627/9
193 00 Praha – Horní Počernice
Czech Republic
Telephone: 00420 326 375 830
Email: meffert@meffert.cz
www.meffert.cz