

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der ACCENTE International GmbH entschieden haben!

Sollte Ihr Produkt wider Erwarten beim Auspacken einen Schaden oder einen Mangel aufweisen, kann dieser oft schnell und unkompliziert durch Ersatzteile behoben werden.

Bitte entnehmen Sie der Zeichnung unten, welche Teile als Ersatzteil verfügbar sind, und wenden Sie sich mit dieser Information gegebenenfalls direkt an Ihren Baumarkt.



Art.-Nr.	Nr. auf der Zeichnung	Ersatzteil Bezeichnung
104289	1	Glasscheibe
104288	2	Türrahmen oben
104290	3	Türrahmen unten
103652	4+5	Ascherost inkl. Rüttelroststange
103653	6	Aschekasten
103651	7	Hebelgriff (Silber) inkl. Befestigungsschrauben
105028	8	Feuerraumsicherung
104612	9	Guss Topplatte
106553	10	Tertiärluft Platte
104837	11	Metall Zugumlenkung (Rauchumlenkblech)
106552	12	Hintere Keramikplattenset (3 Stk.)
106439	13	Mittlere Umlenkplatte (1 Stk.)
104908	13	Keramik Umlenkplattenset (5 Stk.)
104172	14	Seitliche Keramikplatte unten (2 Stk.)
104287	15	Vordere Keramikplatten (2 Stk.)
106541	Ohne	Türdichtung
106543	Ohne	Türrahmendichtung
103386	Ohne	Glasdichtung

Mit Ihrem neuen Werkstattofen der Marke ACCENTE wünschen wir Ihnen nun viel Spaß!

Ihr Team der
ACCENTE International GmbH

Vážený zákazníku,

Moc děkuji, že jste si vybrali produkt od ACCENTE International GmbH!

Pokud se na rozdíl od očekávání váš produkt při rozbalování projeví poškození nebo vadu, lze to často rychle a snadno napravit náhradními díly.

Podívejte se prosím na níže uvedený výkres, abyste zjistili, které díly jsou dostupné jako náhradní díly, a v případě potřeby kontaktujte přímo svůj železářství s těmito informacemi.



Čl. č.	Ne. Na kresbě	Označení náhradních dílů
104289	1	Skleněný panel
104288	2	Rám dveří nahoře
104290	3	Rám dveří dole
103652	4+5	Popelový rošt včetně vibrační mřížkové tyče
103653	6	Popelař
103651	7	Páková rukojeť (stříbrná) včetně montážních šroubů
105028	8	Ochrana ohnišť
104612	9	Odlévací horní deska
106553	10	Terciární vzduchová deska
104837	11	Kovová vlaková vychylovací deska (odchylovací deska proti kouři)
106552	12	Sada keramických desek s vnitřními záložkami (3 kusy)
106439	13	Střední odchylovací deska (1 kus)
104908	13	Keramická Umlenkplattensada (5 kusů)
104172	14	Boční keramická deska dole (2 kusy).
104287	15	Vordere keramická deska (2 kusy)
106541	Ohne	Těsnění dveří
106543	Ohne	Těsnění rámu dveří
103386	Ohne	Skleněné těsnění

Přejeme vám spoustu zábavy s vaším novým dílnickým kamnem značky ACCENTE!

Váš tým ve společnosti
ACCENTE International GmbH

Vážený zákazník,

Ďakujem veľmi pekne za výber produktu od ACCENTE International GmbH!

Ak sa na rozdiel od očakávaní váš produkt po vybalení ukáže poškodenie alebo chybu, často sa to dá rýchlo a jednoducho opraviť náhradnými dielmi.

Pozrite si nižšie uvedený výkres, aby ste zistili, ktoré diely sú dostupné ako náhradné diely, a ak je to potrebné, kontaktujte priamo svoj železiarsky obchod s týmito informáciami.



Čl. č.	Nie. Na kresbe	Označenie náhradných dielov
104289	1	Sklenený panel
104288	2	Rám dverí hore
104290	3	Rám dverí dole
103652	4+5	Popolový rošt vrátane vibračnej roštovej tyče
103653	6	Popolníková panva
103651	7	Páková rukoväť (strieborná) vrátane montážnych skrutiek
105028	8	Ochrana ohniska
104612	9	Vrchná doska na odlievanie
106553	10	Terciárna vzduchová platňa
104837	11	Kovové odklony vlaku (dymová odklonová platňa)
106552	12	Sada keramických platní s hintere (3 kusy)
106439	13	Stredná ohybná platňa (1 kus)
104908	13	Keramický Umlenkplattenset (5 kusov)
104172	14	Bočná keramická platňa na spodku (2 kusy).
104287	15	Vordere keramická platňa (2 kusy)
106541	Ohne	Tesnenie dverí
106543	Ohne	Tesnenie rámu dverí
103386	Ohne	Sklenené tesnenie

Prajeme vám veľa zábavy s vaším novým dielňovým sporákom značky ACCENTE!

Váš tím v
ACCENTE International GmbH